２０２４年2月２８日

日本原子力発電株式会社東海事業本部　御中

日本共産党茨城県委員会　上野　高志
日本共産党茨城県議団　江尻　加那
日本共産党市町村議員団

東海第二発電所の防潮堤（鋼製防護壁）に関わる質問書（３回目）

昨年、明らかになった鋼製防護壁基礎工事における施工不良について、下記事項について質問いたしますので、ご回答いただけるようお願いいたします。

記

1　南基礎の施工不良に対する対策として、中実部の鉄筋を追加して補強するとのことですが、基礎の強度を保つうえで中実部と外郭部はどのような関係にあるのでしょうか。一体性が必要と思われますが、外郭部の施工不良による強度低減を中実部の補強で十分に補えるとする根拠をお示しください。

2　北基礎の調査が遅れている原因は何でしょうか。また、現在どこまで調査が進められているのか、途中経過を明らかにしてください。

3　北基礎の鉄筋カゴの高止まりについて、事象と原因および対策が明らかにされていません。速やかに公表してください。

4　鋼製防護壁基礎工事における一連の施工不良について、２０２０年から始めたとするコンディションレポートの取り組みにおいて、いつどのように報告され、どのように CRM や CAP 会議で対策を検討してきたのか、経過を明らかにしてください。

5　昨年１０月１６日の原子力規制庁への面談における提出資料では、「工事計画の変更手続きは不要」としていましたが、今年２月７日に設計及び工事計画認可申請の補正書を原子力規制庁に提出しました。これは変更手続きではないのか説明してください。

6　上記の質問について、文書で回答いただくか、説明および質疑の場を設けていただけるよう要望します。

以　上