

2023年10月16日

日本共産党衆議院議員 塩川 鉄也
参議院議員 岩渕 友
茨城県議会議員 江尻 加那
東海村議会議員 大名美恵子 様

日本原子力発電株式会社
東海事業本部

東海第二発電所安全性向上対策工事に係るご質問について(回答)

2023年9月22日付をもって書面にてご質問のありました防潮堤工事の件につきまして添付のとおり回答いたします。

担当:日本原子力発電株式会社
東海事業本部 地域共生部
信澤 高博
電話:090-3092-6226
e-mail:takahiro-nobusawa@japc.co.jp

添付

1. 防潮堤工事の工区割とその略図、各工区の名称、各工区の施工者と施工体系、各工区施工（予定）期間を示されたい。

<回答>

防潮堤の工区割とその略図、各工区の名称、各工区の施工者と施工体系、各工区施工（予定）期間は、私契約となるため回答は差し控えさせていただきます。

なお、東海第二発電所の防潮堤は、鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁、鉄筋コンクリート防潮壁、鋼製防護壁の3種類で構成されております。

2. 取水口部分の鋼製防護壁および鉄筋コンクリート防潮堤の下部工（地中連続壁基礎、基礎地盤）において、どのような施工不良が生じているのか。
3. 施工不良はいつ、どのような原因で発生し、現在どのような対策を講じているのか。

<回答>

東海第二発電所の防潮堤工事のうち、鋼製防護壁南基礎の工事において、2023年6月に地中連続壁部の壁面の一部に、コンクリートの未充填及び鉄筋の変形等が確認されました。今後、適切に対応してまいります。

4. 他の工区の下部工で施工不良がないかどうか検査もしくは確認を行ったのか。

<回答>

今回の調査結果も踏まえて、必要に応じて、他の工区の下部工も確認してまいります。

5. 原子力規制委員会から認可を受けた工事計画との不整合な状況にあると考えられるが、原子力規制委員会および茨城県、東海村などの関係自治体に説明しているのか。

<回答>

原子力規制庁に本事象の状況等を報告いたしました。

茨城県、東海村にも報告しております。

6. 施工不良が改善されない状態において、当該工区の工事は一旦停止・中断すべきではないか。

<回答>

2023年6月に地中連続壁部の壁面の一部に、コンクリートの未充填及び鉄筋の変形等が確認されたことから、当該工事を中断しております。

以上