

2023年9月22日

日本原子力発電株式会社東海事業本部 御中

日本共産党衆議院議員 塩川 鉄也
” 参議院議員 岩渕 友
” 茨城県議会議員 江尻 加那
” 東海村議会議員 大名美恵子

東海第二発電所の防潮堤建設に関わる質問書

このたび私たちは、東海第二発電所の防潮堤工事について、一部施工不良が生じていることを工事関係者から聞き取りしました。

主な内容としては、(株)安藤・間が請け負う工区について、取水口部分の鋼製防護壁の基礎となる地中連続壁（A南基礎、A北基礎）において、▽コンクリートが適切に打設されていない▽鉄筋が適切な形状で配筋されていない▽北基礎が支持層岩盤に到達していない▽安定液の比重が適切に保たれていないなどです。

つきましては、下記事項を照会させていただきたく質問書を提出いたします。速やかにご回答くださいますようお願いいたします。

記

- 1 防潮堤工事の工区割とその略図、各工区の名称、各工区の施工者と施工体系、各工区施工（予定）期間を示されたい。
- 2 取水口部分の鋼製防護壁および鉄筋コンクリート防潮壁の下部工（地中連続壁基礎、基礎地盤）において、どのような施工不良が生じているのか。
- 3 施工不良はいつ、どのような原因で発生し、現在どのような対策を講じているのか。
- 4 他の工区の下部工で施工不良がないかどうか検査もしくは確認は行ったのか。
- 5 原子力規制委員会から認可を受けた工事計画と不整合な状況にあると考えられるが、原子力規制委員会および茨城県、東海村などの関係自治体に説明しているのか。
- 6 施工不良が改善されない状態において、当該工区の工事は一旦停止・中断すべきではないか。

以上