

2023年9月22日

東海村長 山田 修 様
東海村防災原子力安全課 御中

日本共産党衆議院議員 塩川 鉄也
” 参議院議員 岩淵 友
” 茨城県議会議員 江尻 加那
” 東海村議会議員 大名美恵子

東海第二発電所の防潮堤建設に関わる要請書

このたび私たちは、東海第二発電所の防潮堤工事について、一部施工不良が生じていることを工事関係者から聞き取りしました。

主な内容としては、(株)安藤・間が請け負う工区について、取水口部分の鋼製防護壁の基礎となる地中連続壁(A南基礎、A北基礎)において、▽コンクリートが適切に打設されていない▽鉄筋が適切な形状で配筋されていない▽北基礎が支持層岩盤に到達していない▽安定液の比重が適切に保たれていないなどです。

つきましては、下記事項について、速やかに事業者である日本原子力発電株式会社に確認の上、対応くださるようお願いいたします。

記

- 1 取水口部分の鋼製防護壁および鉄筋コンクリート防潮壁の下部工(地中連続壁基礎、基礎地盤)において、どのような施工不良が生じているのか確認し、説明すること。
- 2 施工不良はいつ、どのような原因で発生し、現在どのような対策を講じているのか確認し、説明すること。
- 3 他の工区の下部工で施工不良がないかどうか検査等が行われているか確認し行われていない場合には実施を求めること。
- 4 原子力規制委員会から認可を受けた工事計画と不整合な状況にあると考えられるが、事業者から原子力規制委員会および茨城県、東海村などの関係自治体に説明するよう求めること。
- 5 施工不良が改善されない状態において、当該工区の工事は一旦停止・中断するよう事業者を求めること。

以上